

Relatório de Ensaio (RAE)

N.º 4560424-1

CEP: 06515-336

CEP: 06515-336

Pág.: 1/5

Data de emissão: 23/04/2024

1 - Solicitante: SOLAR GROUP DO BRASIL LTDA

CNPJ: 24.271.673/0002-25

Endereço: Rua Pirituba Nº 241

Complemento: ---

Cidade / Estado: Santana de Parnaíba - SP Fone: (11) 4144-9090

E-mail: paulo.roberto@solargroup.com.br

1.1 - Interessado: SOLAR GROUP DO BRASIL LTDA

CNPJ: 24.271.673/0002-25

Endereço: Rua Pirituba Nº 241

Complemento: ---

Cidade / Estado: Santana de Parnaíba - SP Fone: (11) 4144-9090

E-mail: paulo.roberto@solargroup.com.br

2 - Produto ensaiado:

Orçamento: Ordem de serviço:		Contém lacre:	Data de recebimento da(s) amostra(s):	Data de realização do(s) ensaio(s):			
100324	4560424	Não	03/04/2024	Início: 03/ <mark>04/</mark> 2024	Térm ino: 03/04/2024		

3 - Dados fornecidos pelo cliente:

	Descrição geral							Quantidade:			
Descrição gerai							Recebida		*Ensaiada		
		Placa Solar							1	1	

^{*} Informações que não são fornecidas pelo cliente.

Lab System®



Relatório de Ensaio (RAE)

N.º 4560424-1

Pág.: 2/5

4 - Metodologia(s) Utilizada(s):

- ESPECIAL ELETRICO - ENSAIOS ESPECIAIS EM CIRCUITOS ELÉTRICOS E/OU DE PROTEÇÃO ELÉTRICA, SEUS DERIVADOS E ISOLADORES

5 - Condições ambientais:

Condições ambientais para condicionamento da(s) a(s) amostra(s) e para execução do ensaio:								
Temp <mark>eratura ambiente míni</mark> ma:	NA	°C	Umidade relativa do ar mínima:	NA	%			
Temp <mark>eratura ambiente máx</mark> ima:	NA	°C	Umidade relativa do ar máxima:	NA	%			





Relatório de Ensaio (RAE)

N.º 4560424-1

Pág.: 3 / 5

6 - Resultados Obtidos dos Ensaios:

Item	Des	crição(ões) do(s) e	ensaio(s)		Resultado			
	ENSAIO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO (ENSAIO IN LOCO)							
	Aplica-se uma medição do arranjo de montagem para verificar a continuidade do circuito de aterramento, que tem a função de interligar ou equipotencializar a massa ao circuito de aterramento.							
	O ensaio foi aplicado na montagem forned	ida p <mark>elo solicita</mark> nt	э.					
	Mediç	ăo: Resu	ltado (Ω)					
	1	0	,3932					
95	2	0	,3955					
	3	0	,3938					
	Mediç	ăo: 0	,3942					
	Nota: Com base nos resultados medio solicitante estão no mesmo potencial Desde que uma das estruturas seja a do aterramento. Isso implica que todo sistema de aterramento.	elétric <mark>o, indican</mark> do errad <mark>a, o conju</mark> nto	a <mark>ssim qu</mark> e est <mark>ão</mark> s <mark>erá con</mark> sider <mark>a</mark> o	o equipo <mark>tenc</mark> ializa <mark>da</mark> s. do no mesmo potencial				

7 - Incerteza de medição no ensaio:

- As incertezas de medição, quando aplicável, estão expressas no Item 6, em conjunto com os resultados dos ensaios.

Lab System®



Relatório de Ensaio (RAE) N.º 4560424-1

8 - Observações:

Nota: Este relatório cancela e substitui o anterior "4560424".

Motivo: No item 6, foi adicionada uma nota para facilitar o entendimento dos resultados obtidos.

Assinatura(s)

Lab System®




Relatório de Ensaio (RAE)

N.º 4560424-1

Pág.: 5 / 5

9 - Anexo:



>>>>>> Final do Relatório <<<<<<

Lab System®